

MANAMALAT

تولید و اجرای تخصصی کفیوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی



WallStamp

نمای سیمانی استامپی

پوشش نمای سیمانی طرح دار، اجرا با قالب مخصوص



محصولی بر پایه سیمان که برای ایجاد طرح و بافت مختلف بر روی دیوار توسط قالب های خاص تا ضخامت ۲۰ میلیمتر در یک مرحله بصورت دکوراتیو بر روی سطوح عمودی اجرا می گردد.

بر پایه سیمان، رنگدانه های معدنی، مواد افزودنی با خواص چسبندگی و کار پذیری بالا و قابل اجرا تا ضخامت ۲۰ میلیمتر

- دارای تنوع رنگ
- سرعت اجرایی بالا این روش نسبت به روش های معمول
- مقاومت مکانیکی بالا
- چسبندگی بسیار مناسب و عدم جداشدگی
- قابل اجرا در داخل و خارج از ساختمان
- بدون ترک خوردگی
- تنوع رنگ، بافت و پایداری رنگهای بکار رفته در اثر تابش نور خورشید

- دیوارهای دکوراتیو
- حیات خلوت و بالکن
- نمای بیرونی آپارتمان ها و ویلاها
- مناطق تفریحی و تجاری
- نمای داخلی و خارجی رستوران ها، هتل ها و کافه ها

معرفی محصول

ترکیبات

مزایا

کاربرد



نمای سیمانی استامپی WallStamp

مشخصات فنی

- ظاهر: پودر رنگی
- چگالی مخلوط: ۱.۸ +/- ۰.۱ گرم
- میزان مصرف: ۱۰ تا ۴۰ کیلوگرم بر متر مربع
- نسبت آب به پودر: ۳ پیمانه پودر به ۱ پیمانه آب
- دما محیط کار: دمای بین ۵+ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد
- ضخامت مناسب اجرایی: بین ۵ تا ۲۰ میلیمتر
- اجرا توسط: ماله فلزی و قالب مخصوص

نکات اجرایی

- سطح بصورت یکنواخت با ماله مخصوص پوشش داده شود.
- سطوحی که جذب آب بالایی دارند می بایست قبل از اجرای رنگ حتما مرطوب شوند و دیگر جذب آب نداشته باشند.
- در صورت امکان ۲۴ ساعت بعد از اجرا، سطح مرطوب نگه داشته شود.
- در زمان بارندگی محصول کارایی ندارد.

نحوه آماده سازی

و اجرا

- **آماده سازی سطح:**
در این مرحله، باید اطمینان حاصل کنید که سطح بدون گرد و غبار، چربی، رنگ و رطوبت باشد. همچنین باید سطح را صاف و هموار کرده و ترک ها و درزها را با ترمیم کننده مخصوص پر کنید.

- **آماده سازی ملات:**
جهت آماده سازی ملات، ابتدا به میزان ۱ به ۳ (آب به پودر) در ظرفی ریخته و با همزن مکانیکی به مدت ۵ دقیقه ترکیب نمایید تا خمیری یکدست بدست آید، چند دقیقه ملات را رها نموده تا قوام آید و دوباره با همزن مکانیکی خمیر را ترکیب نمایید.

- **اجرای WallStamp:**
بعد از آماده سازی سطح مورد نظر و ملات WallStamp، با ماله فلزی ملات را بر روی دیوار اجرا نموده و با شمشه همسطح نمایید. سپس بر روی ملات جهت جدا سازی قالب، رها ساز قالب مایع را اعمال نموده و در آخر نیز بر روی ملات، قالب گذاری نموده تا سطح، بافت استمپ را به خود بگیرد. بعد از خشک شدن، می توان برای محافظت بیشتر از سیلر براق کننده پایه آب و یا پایه حلال استفاده نمایید.

بسته بندی و

شرایط نگهداری

۲۵ کیلوگرم در پاکت کاغذی کرافت ۴ لایه محافظ دار
در ظروف دربسته و در محیطی دور از نور خورشید